



TY□AR型




TY30AR



●採用例



搬送機械





●各部名称

1	ハブボス
2	フランジ
3	ベアリング
4	穴用C形止め輪
5	ケース
6	軸用C形止め輪
7	WR形止め輪
8	六角穴付止めねじ
9	スチールボール
10	平行ピン
11	セグメント
12	テーパリング
13	スライドリング
14	アジャストリング
15	メタル
16	クリップ
17	ピン
18	スプリング
19	型式銘板
20	銘板
21	スプリング
22	カップリング
23	六角穴付止めねじ

※記載寸法仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

TY□AR型



● 寸法表

型式	A	B	C	D	E	φF	φG	φH	φJ
TY30AR-L・H・G	180	58	122	12	40.4	155	70	102	150
TY40AR-L・H・G	203	64	139	12	42.3	175	85	122	175
TY50AR-L・H・G	240	76	164	16	49.9	205	100	147	210
TY65AR-L・H・G	287	92	195	20	56.7	260	125	183	250
TY85AR-L・H・G	363	108	255	20	84.3	340	160	232	330

● 仕様表

型 式	設定トルク範囲 N・m	スプリング色 ×本数	最高回転数 min ⁻¹	慣性モーメント kg・m ²	製品質量 kg	トルクレリーサ				カップリング			
						最大軸穴径 φ mm	標準軸穴径 φ mm	下穴径 φ mm	セット スクリュー	最大軸穴径 φ mm	下穴径 φ mm	セット スクリュー	オーバーロード 移動寸法 mm
TY30AR-L	26 ~ 94	白×16	2,200	20×10 ⁻³	9.0	30	30H7×8Js9	19	2-M4	48	15	2-M4	2.4
TY30AR-H	43 ~ 170	赤×8											
TY30AR-G	89 ~ 200	赤×16											
TY40AR-L	56 ~ 180	白×16	1,800	44×10 ⁻³	15.0	40	40H7×12Js9	24	2-M5	55	15	2-M5	2.8
TY40AR-H	67 ~ 400	赤×8											
TY40AR-G	160 ~ 400	赤×16											
TY50AR-L	50 ~ 290	白×16	1,800	107×10 ⁻³	27.0	50	50H7×14Js9	34	2-M6	65	20	2-M6	3.6
TY50AR-H	100 ~ 520	赤×8											
TY50AR-G	180 ~ 800	赤×16											
TY65AR-L	110 ~ 440	白×16	1,800	319×10 ⁻³	59.0	65	65H7×18Js9	38	2-M10	85	30	2-M10	4.8
TY65AR-H	270 ~ 1,200	赤×8											
TY65AR-G	580 ~ 1,600	赤×16											
TY85AR-L	290 ~ 1,000	黄×16	1,800	1,113×10 ⁻³	106.0	85	85H7×22Js9	48	2-M12	115	40	2-M12	5.8
TY85AR-H	580 ~ 2,000	赤×8											
TY85AR-G	1,100 ~ 3,200	赤×16											

● スプリング本数に比例してトルクを変化させる事が出来ます。最少3本まで御使用出来ます。

※記載寸法仕様は改良のため予告なく変更することがあります。